

不適合情報

2022年9月14日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	取水口除塵装置バー回転式スクリーン(A)(B)(C)(D)およびトラベリングスクリーン(A)(B)(C)(D)の洗浄水配管フランジ部に、腐食を確認した。当該部を修理。	2022/05/25	
2	3号機	取水口除塵装置用門型クレーンの上部および横行装置用シャフトに、腐食を確認した。当該部を修理。	2022/06/01	
3	6号機	コントロール建屋地下1階(非管理区域)の、コントロール建屋～サービス建屋連絡扉(水密扉)下側締付機構に破損を確認した。応急処置として締付機構取り外し。当該水密扉を修理。なお、締付機構を取り外しても水密扉としての機能を維持できることを確認済み。	2022/09/09	