

不適合情報

2022年11月11日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	原子炉建屋付属棟地下2階、3階(管理区域)およびタービン建屋地下2階(管理区域)において、重要設備と作業足場との離隔距離が管理値を満足していないことを確認した。当該足場を組み替え。	2022/10/28	
2	5号機	大湊側焼却設備建屋の外壁扉を開できないことを確認した。調査の結果、施錠機構部の固着と推定。固着を剥がし仮復旧済み。当該機構部を交換。	2022/11/08	
3	6号機	タービン建屋地下1階(管理区域)電動駆動原子炉給水ポンプエリアで配管サポート切断作業中、古いタバコの吸い殻を発見した。当該タバコを回収。当該事象および管理区域内へのタバコの持込禁止を周知。	2022/11/09	