

## 不適合情報

2022年12月21日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

- 1. G I グレード      0件
- 2. G II グレード     0件
- 3. G III グレード    6件

| NO. | 号機等 | 不適合事象  | 発見日        | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1   | 1号機 | 高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機排気管消音器の天井貫通部(非管理区域)に、雨水の浸入を確認した。養生シートで床排水口に排水。当該箇所を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機に影響なし。      | 2022/12/15 |    |
| 2   | 1号機 | サービス建屋1階(管理区域)汚染検査所において、古いタバコの吸い殻を発見した。当該タバコを回収済み。当該事象および管理区域へのタバコの持ち込み禁止を周知。                          | 2022/12/16 |    |
| 3   | 5号機 | タービン建屋2階(管理区域)南東エリアの天井に、雨水の浸入および水溜まり(約2リットル、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。                            | 2022/12/16 |    |
| 4   | 5号機 | 原子炉建屋(管理区域)南西階段室に、誘導灯の不点灯(1箇所)を確認した。当該誘導灯を交換。  | 2022/12/17 |    |
| 5   | 7号機 | タービン建屋3階(管理区域)東側階段室に、誘導灯の不点灯(1箇所)を確認した。当該誘導灯を交換。   | 2022/12/15 |    |
| 6   | その他 | 発電所構外にある社員寮(1箇所)で、水道計量器(子メーター)の有効期限切れを確認した。関係行政機関に連絡済み。当該計量器を交換。なお、当社社員寮に関する管理上の問題であり、発電所運営に関わるものではない。 | 2022/11/28 |    |