

不適合情報

2023年2月15日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	換気空調系環境改善用冷水ポンプ(B)の吸込圧力計に、指示固着を確認した。当該圧力計を交換。	2023/02/10	
2	7号機	大湊側屋外のカスタマービン発電機車燃料移送ポンプ(共用A、共用B)の電動機に、腐食を確認した。当該腐食部を修理。なお、発電機車への燃料移送に影響なし。	2022/05/31	
3	その他	固体廃棄物処理建屋において、固化運転中のモルタルポンプに異常を示す警報が発生し、自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2023/02/10	