

## 不適合情報

2023年11月6日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	中央道路交差点排水ポンプ制御盤に、過負荷/水位高を示す警報ランプの点灯を確認した。当該ポンプの電源を停止。調査の結果、異常はなく正常動作することを確認。排水ポンプおよび排水槽水位計スイッチ、排水槽を清掃。	2023/10/23	
2	6号機	タービン建屋地下2階(管理区域)高電導度廃液系排水槽(B)室近傍の壁面から地下水(約100cc、汚染なし)が染み出し、排水側溝および排水口に流入していることを確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2023/10/26	
3	7号機	排気筒点検補修工事のクレーン作業において、吊荷介錯用ロープが監視カメラに接触し、画角角度のずれおよびカメラ架台が変形したことを確認した。カメラ画角のずれを修正し架台を交換。当該事象および作業手順を作業員に周知し、再発防止対策を徹底。	2023/10/25	