

不適合情報

2023年12月1日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	中央制御室内のコンセント点検において、通電していない床コンセント(3箇所)を確認した。当該事象の原因を調査し復旧。	2023/11/23	
2	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)排気管伸縮継手の点検において、ガスケットの割れおよび排気漏れ跡を確認した。当該ガスケットを交換。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2023/11/28	
3	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気管伸縮継手の点検において、ガスケットの割れおよび伸縮接手制限バーの曲がり(1本)を確認した。当該ガスケットおよび制限バーを交換。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2023/11/28	
4	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)燃料移送ポンプ室の扉を解錠できないこと、および非常用ディーゼル発電機(B)燃料移送ポンプ室の扉を施錠できないことを確認した。当該扉の鍵を交換。	2023/11/28	