

不適合情報

2023年12月14日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	サービス建屋コールドランドリー送風機(A)逆流防止ダンパーの位置表示が、運転中にもかかわらず「閉」を指示していることを確認した。送風機(A)を停止。調査の結果、ダンパーは正常に機能していることから、表示リンク機構の不具合と推定。当該リンク機構を点検・修理。	2023/12/08	
2	6号機	タービン建屋(管理区域)東階段室(地下中2階踊り場)に、誘導灯の不点灯(1箇所)を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/12/11	
3	6号機	タービン建屋(管理区域)東階段室(地下中2階)に、誘導灯の不点灯(1箇所)を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/12/11	
4	7号機	換気空調補機常用冷却水系ポンプ(B)に、軸受シール部から水の漏えいを確認した。ポンプ(B)を停止。当該ポンプを点検・修理。	2023/12/11	