

不適合情報

2023年12月19日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|---|------------|----|
| 1 | 1号機 | コントロール建屋(管理区域)南東階段室に、誘導灯の不点灯(1箇所)を確認した。当該誘導灯を交換。 | 2023/12/14 | |
| 2 | 5号機 | サービス建屋地下1階(非管理区域)ボイラ・電気品室の照明灯スイッチ(3路式)に、動作不良を確認した。当該スイッチを交換。 | 2023/12/01 | |
| 3 | 6号機 | 管理区域で現場調査を行っていた当社社員が、入域時のチェックを失念し飲料水(500mlペットボトル)を持ち込んでいたことを確認した。当該社員へ管理区域への飲食物持込禁止の徹底を指示するとともに、入域前の持込物品チェックの徹底を周知。なお、管理区域内で飲料水を摂取していないことを確認済み。 | 2023/12/13 | |
| 4 | その他 | 放水口サンプリング建屋内の5~7号機共用海水放射能モニタ無停電電源装置に、異常を示す警報の発生を確認した。調査の結果、冷却ファンが停止したことによるものと判明。当該電源装置を点検・修理。 | 2023/12/13 | |