

不適合情報

2024年3月11日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側補助建屋排風機(B)の電動機が逆回転していることを確認した。調査の結果、逆流防止ダンパーの動作不良によるものと推定。当該ダンパーを点検・修理。	2024/02/27	
2	4号機	原子炉補機冷却海水ポンプ(B)点検において、電動機軸受冷却器の冷却水出口弁に微量のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2024/02/23	