

不適合情報

2025年7月3日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	雑用水系ポンプ(A)軸封部の潤滑水減少および過熱を確認した。当該ポンプ(A)を停止。調査の結果、軸封部パッキン締め付け不良によるものと推定。当該軸封部パッキンを交換。	2025/06/27	
2	6号機	取水口除塵装置点検において、バー回転式除塵装置(B)の収容ケース天板およびチェーン調整棒カバーに腐食を確認した。当該箇所を点検・修理。	2025/06/27	
3	その他	1号機中央制御室において、モニタリングポストNo. 5低線量率計の電源断警報が発生し、社内外へのデータ伝送が停止していることを確認した。速やかに伝送停止を新潟県に報告するとともに、可搬型モニタリングポストを設置し監視を実施。当該事象の原因を調査。なお、伝送は停止したものの、低線量率データの測定は正常に継続しており、異常のないことを確認済み。	2025/07/01	