

不適合情報

2025年7月14日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	5号機	大湊側高台宿直棟の保安電話機(2台)に、不具合(通話不可、通話途切れ)を確認した。当該保安電話機を交換。	2025/07/07	
2	6号機	濃縮廃液系シール水タンク液位が、警報発生設定値に達していないにもかかわらず液位高警報が発生したことを確認した。シール水タンク液位検出スイッチの不具合と推定。当該スイッチを点検・修理。	2025/07/09	
3	7号機	荒浜側高台ヤード熱感知カメラ(No. 6)が、自動巡視(旋回)していないことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、炎感知器による代替監視により火災監視に影響なし。	2025/07/09	