

不適合情報

2025年7月15日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	換気空調系環境改善用冷凍機(B)点検において、圧縮機の冷媒を受液槽に移送できないことを確認した。移送配管に設置されている弁のシートパスと推定。シートパスが発生している弁を特定し点検・修理。	2025/07/09	
2	7号機	中央制御室において、制御棒操作監視系軽故障警報の発生を確認した。調査の結果、制御棒の駆動制御および監視を行っている基板(A系)の故障によるものと推定。当該事象の原因を調査。なお、B系に異常はなく、制御棒の駆動制御および監視に影響なし。	2025/07/09	
3	その他	キャスク保管建屋搬入口扉のスイッチによる操作ができないことを確認した。調査の結果、扉開閉位置検出器の不具合によるものと判明。当該検出器を交換し復旧済み。	2025/07/08	