

不適合情報

2025年8月28日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	原子炉建屋付属棟地下3階(管理区域)濃縮廃液タンク(A)切換弁(空気作動弁)用の電磁弁から、空気の漏えいを確認した。当該箇所を修理。	2025/08/21	
2	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/08/26	
3	5号機	放射性廃棄物処理設備制御室において、廃スラッジ系(A系)の液位に関する警報が発生し、A系の液位が監視できないことを確認した。B系に切り替え。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/08/21	
4	6号機	6号機から1号機への資機材運搬において、管理区域から搬出した資機材のうち、工具箱のみを輸送標識をつけた車両に積載せず、随行する輸送標識のついていない車両で運搬していたことを確認した。当該事象の原因を調査し再発防止策を検討。なお、輸送物品は搬出前の測定を行い、表面に汚染のないことを確認済み。	2025/08/19	