

不適合情報

2025年11月4日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	7号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(C)点検において、淡水希釈水入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/10/21	
2	7号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(F)点検において、淡水希釈水入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/10/21	