

不適合情報

2025年11月7日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	3号機	3／4号機工具センターの計器点検において、可搬型振動計の計器精度が管理値を逸脱していることを確認した。当該振動計の使用を禁止し交換。使用実績を調査し影響を評価。	2025/10/30	
2	6号機	使用済燃料プールキャスクビット水抜き作業において、キャスクビットゲート浮き上がり防止用押さえ金具ボルトの締め付けができないことを確認した。現状のままでの作業可否を評価し、実施可能と判断。水抜きを実施済み。当該事象の対応策を検討。	2025/11/04	
3	6号機	軽油タンク(B)温度計取付配管フランジ部に腐食を確認した。当該温度計を修理。	2025/09/17	
4	その他	移動式待機所(自主設備)点検において、二酸化炭素濃度計(2台)に指示不良を確認した。当該濃度計を交換。	2025/10/27	