

不適合情報

2025年11月10日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	4号機	原子炉建屋1階(管理区域)大物搬入口エリアの床面に、雨水(約560cc、汚染なし)の染み出しを確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を修理。	2025/11/04	
2	5号機	放射性廃棄物処理設備制御室において、放射性廃棄物処理設備制御用コントローラー盤制御装置故障および多重伝送現場盤異常の警報発生を確認した。調査の結果、多重伝送現場盤内の電源装置の不具合によるものと推定。当該電源装置を交換。なお、放射性廃棄物処理設備の機能に影響なし。	2025/11/02	