

不適合情報

2025年12月8日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	5号機	サービス建屋冷凍機(C)点検において、電流計スイッチ接点の動作不良を確認した。当該電流計を交換。	2025/12/03	
2	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン油タンク(A)入口流量計が、入口弁を全閉しても定格流量を指示していることを確認した。流量計指針の固着と推定。当該流量計を交換。	2025/12/03	