

不適合情報

2025年12月12日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/12/09	
2	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)において、高電導度廃液系濃縮装置(B)密度計第2出口弁の保温材下部から水が滴下して、床面に溜まっている(約1リットル、汚染なし)ことを確認した。拭き取り実施済み。漏えい箇所を調査し修理。	2025/12/08	
3	6号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置(B)出口導電率計のエラーランプが点灯し、警報をリセットできないことを確認した。当該導電率計を交換。	2025/12/08	
4	その他	送水訓練において、計画された工事が訓練箇所に事前連絡されず、一時的に送水管を外していたことから予定通り訓練を実施できなかったことを確認した。関係各所への周知について対策を検討し徹底。	2025/10/14	