

## 不適合情報

2025年12月15日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

<https://www.tepco.co.jp/niigata.hq/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	タービン建屋屋外西側エリアでの腐食点検において、消火系配管海側主配管ドレン弁の閉止栓およびドレン弁に腐食を確認した。当該閉止栓およびドレン弁を修理。	2025/12/05	
2	6号機	復水器水室水抜き排水槽ポンプ点検において、ポンプ軸スリーブおよび羽根車の軸、羽根車に、異物のかじり痕を確認した。当該軸スリーブおよび羽根車軸、羽根車を交換。	2025/12/01	