

不適合情報

2026年1月19日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|---|------------|----|
| 1 | 6号機 | 廃棄物処理建屋3階(非管理区域)階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。 | 2026/01/14 | |
| 2 | 6号機 | 廃棄物処理建屋4階(非管理区域)階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。 | 2026/01/14 | |
| 3 | 6号機 | 制御棒動作確認において、制御棒操作監視系故障警報の発報を確認した。調査の結果、直流・交流変換装置の不具合と判断。当該変換装置を交換し復旧済み。 | 2026/01/14 | |