

## 不適合情報

2026年1月22日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	中央制御室において、燃料プール冷却浄化系熱交換器出口導電率計のチャート指示値が、変動を繰り返していることを確認した。当該記録計を点検・修理。なお、デジタル指示計の表示に問題はなく、監視に影響なし。	2025/12/18	
2	5号機	中央制御室において、大湊側緊急用電気品室故障警報の発報を確認した。調査の結果、直流電源設備充電器盤(自主対策設備)の不具合と推定。当該充電器盤を点検・修理。	2026/01/20	