

不適合情報

2026年2月3日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/01/29	
2	4号機	残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量計点検において、計器校正できることを確認した。当該流量計を交換。	2026/01/09	
3	6号機	6号炉長期施設管理計画申請書の記載事項に、誤字があることを確認した。誤字を修正し補正申請を実施。	2026/01/29	
4	その他	社内監査において、グループ員の2024年度、2025年度「力量評価、教育訓練計画・実績、実効性に関する記録」に、未入力の項目があることを確認した。速やかに未入力の項目を入力済み。	2026/01/30	