

不適合情報

2026年2月9日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	非常用ガス処理系(A系)起動試験において、排気流量計(B)に指示不良を確認した。調査の結果、指針のずれによる誤表示と判明。当該流量計を点検し修理済み。	2026/02/03	

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備乾燥機(B)所内蒸気入口弁蒸気ストレーナーの閉塞蓋から、微量な蒸気の漏えいを確認した。当該ストレーナーのガスケットを交換。	2026/02/04	
2	3号機	タービン建屋地下3階(管理区域)油受けタンク(A)(B)室の消火設備点検において、不活性ガス放出時の退避アナウンスが鳴動しないことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2026/01/28	
3	その他	第二ガスターイン発電機車用熱感知カメラが上下動せず、感知範囲を網羅できないことを確認した。炎感知器により代替監視を実施。当該カメラを修理。	2026/02/03	