

不適合情報

2026年2月12日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ(B)エリア内の、配管貫通部鋼製カバーに腐食を確認した。当該カバーをラバーブーツに交換。なお、配管および弁に異常のないことを確認済み。	2026/02/05	
2	5号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/02/08	
3	その他	委託業務の契約変更承認手続きにおいて、承認権限者を誤って設定し処理していたことを確認した。適切な権限者を設定し再承認済み。	2026/01/14	