

不適合情報

2026年3月5日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	洗濯廃液系スラッジドレンタンク液位高警報の発報を確認した。調査の結果、液位指示値が瞬時に上昇／復帰していたことが判明。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2026/01/26	
2	3号機	タービン建屋(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/03/02	
3	7号機	社外委託業務の実施承認手続きにおいて、承認権限者を誤って設定し処理していたことを確認した。適切な権限者を設定し、再承認済み。当該事象の原因を調査し、再発防止対策を徹底。	2026/02/27	