

不適合情報

2026年4月30日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/04/25	
2	1号機	タービン建屋(非管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/04/24	
3	3号機	取水口除塵装置スクリーン洗浄ポンプ(B)基礎部付近の未使用配管に、腐食を確認した。当該事象の対応策を検討。	2026/04/20	
4	その他	核物質防護監視装置現場中継盤の電源ケーブルを誤った箇所に接続し、中継盤内の避雷器を損傷させたことを確認した。当該事象の原因を調査。	2026/04/21	