

不適合情報

2026年5月18日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	原子炉建屋付属棟1階(非管理区域)南西コーナー天井の、中央制御室トイレ用水道水配管から微量な水の滴下を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該事象の原因を調査し修理。	2026/05/04	
2	その他	放射性廃棄物処理設備制御室において、荒浜側焼却炉建屋排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置故障警報の発報を確認した。調査の結果、サンプリングガス圧力計の動作不良と推定。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2026/05/04	