

## 不適合情報

2026年5月20日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	復水器(B)の器内圧力指示値(3個のうち1個)が通常値より高いことを確認した。調査の結果、差圧伝送器の指示値のずれと判明。当該差圧伝送器を交換。	2026/05/15	
2	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)室南東側の扉が開できないことを確認した。調査の結果、門の動作不良によるものと判明。当該扉を修理。	2026/05/08	
3	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料移送ポンプ点検において、軽油タンク出口弁(B)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2026/05/11	