

不適合情報

2026年6月11日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	6/7号機屋外エリアに、仮置許可を受けていない工事用資機材を確認した。当該資機材を撤去。	2026/05/22	
2	7号機	原子炉建屋2階(管理区域)原子炉格納容器内でケーブルの敷設作業に従事していた協力企業作業員が、ケーブルを引いた際に鋼材に右手中指が当たり負傷し出血しました。業務車にて医療機関へ搬送し、診察の結果、右中指挫創と診断された。当該事象を関係者に周知し、再発防止対策を徹底。 【2026年6月9日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2026/20260609p.pdf	2026/06/08	