

不適合情報

2026年6月19日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	中央制御室防災監視盤に、雑固体廃棄物焼却設備建屋地下1階(管理区域)デカントポンプ室の火報の発報を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がないことから、煙感知器の誤作動と判断。当該煙感知器を交換し復旧済み。	2026/06/16	
2	6号機	液体シンチレーション計数装置の測定前線源校正において、計器の計数効率がメーカー推奨値を逸脱していることを確認した。当該装置の使用を禁止し点検・校正。	2026/05/29	