

不適合情報

2026年7月3日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器(B)内部の、空気抜き配管継手部が外れていることを確認した。当該配管を修理。	2026/06/11	
2	7号機	天井クレーンを廃棄物処理建屋から7号機タービン建屋へ移動していたところ、建屋境界シャッターが開放しているにもかかわらずシャッター接触防止ストッパーが作動し、天井クレーンが移動できなくなったことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2026/06/10	