

不適合情報

2026年7月16日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	4号機	中央制御室において、原子炉建屋換気空調系排気放射線モニタ(C)異常のランプが点灯し、指示値が計器測定範囲を逸脱していることを確認した。調査の結果、当該モニタ電源装置出力電圧の異常と判明。当該電源装置を交換。	2026/07/13	

4. Non-CAQ 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	7号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋地下3階(管理区域)高圧炉心注水系ポンプ(B)室の煙感知器の異常警報が発生したことを確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動による誤報と判断。調査の結果、煙感知器が近傍で実施していた穴あけ作業の工事用水に被水したことによるものと判明。当該感知器を交換し復旧済み。	2026/07/14	