

不適合情報

2026年8月4日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	7号機	安全対策工事において、管理区域から非管理区域への境界壁および床の穴開け作業前に、放射線管理上の影響評価が行われていないことを確認した。放射線管理部門に影響評価を依頼済み。	2026/07/29	

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	中央制御室の換気空調系冷凍機(B)圧縮機吐出圧力計点検において、指示値が計器精度を逸脱していることを確認した。当該圧力計を点検・校正し復旧済み。	2026/06/10	
2	1号機	原子炉区域・タービン区域の換気空調系冷凍機(D)に冷媒蒸発圧力低警報が発報し自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2026/07/24	
3	5号機	中央制御室防災監視盤に、サービス建屋1階(非管理区域)玄関ホールの煙感知器中継器断線警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙のないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2026/07/31	