

不適合情報

2026年8月7日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 5件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	サービス建屋換気空調系冷凍機(B)冷媒凝縮圧力および冷却水圧力調整弁の指示値が変動を繰り返していることを確認した。制御系の不具合と推定。当該事象の原因を調査し修理。	2026/07/16	
2	6号機	計装用圧縮空気系除湿装置除湿塔出口露点温度計指示値が、変動を繰り返していることを確認した。調査の結果、他の温度計は通常値で運転に問題はないことから、当該温度計本体またはデータ出力の異常と推定。当該事象の原因を調査し温度計を交換。	2026/08/01	
3	7号機	建物設備腐食点検において、タービン建屋西側海水熱交換器エリア出入口上部の雨除けに腐食を確認した。当該箇所を修理。	2026/07/13	
4	7号機	建物設備腐食点検において、原子炉建屋大物搬入口南側の雨樋に腐食孔を確認した。当該箇所を修理。	2026/07/13	
5	7号機	タービン建屋海水熱交換器エリアに、溢水対策の影響評価は実施済みであるものの、必要事項(仮置面積)が記載されていない仮置表示の資機材があることを確認した。必要事項を記入済み。	2026/07/10	