

不適合情報

2026年8月13日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	7号機	取水路点検において、原子炉補機冷却海水系(A)ポンプ室中間階昇降タラップの踏み 棧(1本)が、折損していることを確認した。当該踏み棧を修理。	2026/07/27	
2	その他	社内環境監査におけるフロン類機器の点検・整備記録確認において、防護本部建屋2階 電気品室パッケージエアコンが定期点検期限を超過していたことを確認した。当該事象 の原因を調査し対応策を検討。	2026/08/06	