

不適合情報

2026年8月14日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	3号機	プラント内放送設備の動作確認において、3号機全域で拡声(呼出)機能が正常に動作しないことを確認した。調査の結果、アンプ回路直流コンバータの不具合と推定。当該コンバータを交換。	2026/08/09	
2	5号機	放射性廃棄物処理系多重伝送現場盤信号入出力装置に、基板故障ランプの点灯を確認した。当該基板を交換。	2026/08/07	
3	6号機	放射性廃棄物処理設備制御室において、高電導度廃液系中和装置水素イオン濃度計異常警報の発報を確認した。調査の結果、水素イオン濃度計(B)の指示不良と推定。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2026/08/10	
4	6号機	復水器真空ポンプ用封水ポンプ点検において、ポンプ軸が固着していることを確認した。当該ポンプを点検・修理。なお、当該ポンプはプラント起動時に使用する機器のため、運転に影響なし。	2026/08/10	