

不適合情報

2026年8月24日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	高電導度廃液系蒸留水ポンプ(A)吐出流量計点検において、指示値が計器精度を逸脱していることを確認した。当該流量計を校正済み。	2026/08/17	
2	1号機	低電導度廃液系漏えい検知器点検において、作業管理システムのステータスが許可に更新される前に作業着手していたことを確認した。当該事象の原因を調査し再発防止を徹底。	2026/08/18	
3	7号機	タービン建屋天井クレーン使用前準備作業において、補巻ウインチ異常の警報が発報し操作できなくなったことを確認した。当該事象の原因を調査し補巻ウインチを修理。	2026/08/18	