

不適合情報

2026年8月26日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 5件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/08/20	
2	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/08/20	
3	6号機	中央制御室給気処理装置(A)給気フィルタ(24枚のうち1枚)に、軽微な破損を確認した。当該フィルタを交換。なお、破損による中央制御室への給気機能に影響なし。	2026/08/13	
4	6号機	中央制御室給気処理装置(B)給気フィルタ(24枚のうち2枚)に、軽微な破損を確認した。当該フィルタを交換。なお、破損による中央制御室への給気機能に影響なし。	2026/08/13	
5	6号機	排気筒制震装置(ダンパー)の予備品点検において、検査装置の不具合によりダンパーを破損させたことを確認した。当該ダンパーを新規に製作。	2026/08/17	