

不適合情報

2026年9月25日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。  
[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

| NO. | 号機等 | 不 適 合 事 象                                                                                     | 発 見 日      | 備 考 |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1   | 1号機 | 洗濯廃液系収集タンク(B)の液位計点検において、指示値が計器精度を逸脱していることを確認した。当該液位計を校正済み。                                    | 2026/09/15 |     |
| 2   | 1号機 | 原子炉複合建屋(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。                                               | 2026/09/17 |     |
| 3   | 6号機 | 安全対策設備の設計管理記録確認において、設備が要求された仕様であることの確認は実施していたものの、社内マニュアルで定める確認シートを一部未作成だったことを確認した。当該確認シートを作成。 | 2026/09/17 |     |