

不適合情報

2026年10月9日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	排気筒放射線モニタ(A)信号変換器点検において、作業により停止する緊急時対策支援システムへの排気筒放射線モニタ(A)データ伝送について、事前の申請を行わずに作業を実施していたことを確認した。速やかに当該データ伝送を復旧済み。なお、モニタ監視は継続しており、監視機能に影響なし。当該事象の原因を調査し、対応策を検討。	2026/10/01	
2	5号機	海水熱交換器建屋海水系ポンプ点検用天井クレーンにおいて、東西方向への横行移動ができなくなったことを確認した。当該クレーンの使用を禁止し、点検・修理。	2026/10/05	
3	5号機	放射性廃棄物処理系多重伝送現場盤信号入出力装置(2系)に、異常を示すランプの点灯を確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。なお、1系に異常はなく伝送機能に影響なし。	2026/10/05	