

件名	柏崎刈羽原子力発電所7号機 残留熱除去系停止時冷却外側隔離弁（C）電源喪失警報の発生について
通報日	2015年12月9日
概要	<p>本日12時23分、7号機において「残留熱除去系停止時冷却外側隔離弁（C）電源喪失」の警報が発生したことから状況を確認したところ、当該弁が設置されている部屋の外側でボーリング作業を実施していたことを確認した。</p> <p>ボーリング作業の影響を含め、当該弁の電源が喪失した原因を調査する。</p> <p>なお、現状、原子炉の除熱は他の系統（原子炉冷却材浄化系）で実施しており、残留熱除去系（C）系に除熱機能の要求はない。</p> <p>（12月9日公表済み） http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2015/27120901p.pdf</p>