件 名 柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について

通報日 2025年3月10日

概要

2025年3月10日10時4分頃、6号機 非常用ディーゼル発電機(C)制御盤室(非管理区域)から発煙を確認したことから、当社社員により初期消火を行うとともに公設消防へ通報しました。公設消防による現場確認の結果、11時45分頃に非火災と判断されました。

<第1報>

- ○発生場所:6号機 非常用ディーゼル発電機(C)制御盤室(非管理区域)
- ○発生時刻(当社確認時刻):10:04頃
- ○火報発報有無:有り 10:04
- ○状況:発煙
- ○初期消火状況:初期消火中
- ○119番通報時刻:10:06頃 ○公設消防車:入構 10:27
- ○現時点における外部への放射能の影響:無し

<第2報>

- ○燃えたもの:制御盤内
- ○消防署による判断:確認中
- ○当該プラントの運転状況:停止中
- ○当該プラントへの影響:影響無し
- ○負傷者の有無:無し
- ○現時点における外部への放射能の影響:無し
- ○発煙発生箇所のディーゼル発電機制御盤は点検中であり、保安規定における ディーゼル発電機の要求台数を満足しており、原子炉安全上に影響はありま せん。

<第3報>

- ○燃えたもの:計測器用変圧器(高さ8cmX幅8cmX 奥行8cm)
- ○消防署による判断:11:45頃 火災でない
- ○当該プラントの運転状況:停止中
- ○当該プラントへの影響:影響無し
- ○負傷者の有無:無し
- ○現時点における外部への放射能の影響:無し

(3月10日公表済み)

<第1報>

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/2025031001p.pdf <第2報>

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/2025031002p.pdf <第3報(最終報)>

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/2025031003p.pdf