

核物質防護に関する不適合情報

2025年8月4日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf>

- 1. 公表区分Ⅰ 0件
- 2. 公表区分Ⅱ 0件
- 3. 公表区分Ⅲ 1件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
1	受付窓口にて、核物質防護上管理している設備の鍵を貸出した際、誤って違う鍵を協力企業作業員に渡した。 調査の結果、見張人が鍵の貸出しを管理するリストに鍵番号を誤記載しており、受付窓口担当者は誤記載された鍵番号に従い貸出しを行っていた。 対策として、関係者へ貸出し手順徹底の注意喚起を行った。 なお、当該鍵は回収し、不法行為等も確認されていない。	2025/6/25	

- 4. 公表区分その他 1件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
1	監視カメラが、正常に動作しないことを確認した。 監視機能は維持。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。	2024/10/10	