


区分：

号機	構内協力企業倉庫	
件名	協力企業倉庫脇におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>8 月 23 日午後 3 時 15 分頃、協力企業の倉庫脇（発電所構内）において、協力企業作業員が、点検用機材の検査用のおもり（25kg）を検査終了に伴い機材から降ろす際、当該おもりに右手の薬指および小指を挟んだ。協力企業の業務車で病院に搬送。</p> 	
安全上の重要度 / 損傷の程度	<p>< 安全上の重要度 > 安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p>< 損傷の程度 > 法令報告要 法令報告不要 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院で診断の結果、薬指および小指の挫傷、打撲を確認。 骨折は確認されず軟膏塗布による治療を行った。（不休傷）</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">本事象は【中越沖地震】に関連する事象ではありません。</p>	