

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 1・2号機サービス建屋における発煙について

平成 20 年 7 月 22 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日午前 10 時 50 分頃、定期検査中の当所 1・2号機サービス建屋 3 階 (非管理区域)において、放射線監視設備用電源から発煙を確認したため、ただちに消防署に通報するとともに当該電源を切断し、発煙は停止しました。

消防署の現場確認により、午前 11 時 26 分に鎮火が確認されました。
原因については、今後調査いたします。

当該電源停止に伴い、インターネットにより配信しているモニタリングポスト等のデータは伝送を停止していますが、測定は正常に行われており、異常はありません。

なお、本事象によるケガ人はなく、これによる外部への放射能の影響もありません。

以 上