


区分：Ⅲ

号機	1・2号機	
件名	排気筒上部（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 21 年 9 月 30 日午前 10 時頃、1・2号機排気筒上部（屋外、地上 60m 付近）の仮設足場で耐震強化工事に従事していた協力企業作業員が、養生シートで周囲が覆われていたため、クレーンで吊り上げられてきた補強部材が見えず、仮設足場の手すりを掴んでいた作業員の左手人差し指に当該補強部材が当たり、負傷しました。</p> <p>当社健康管理室にて応急処置を行いました。が、病院で治療を受けるため業務車にて搬送しました。</p>  <p style="color: red; border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block;">手摺りをつかんでいた 左手が挟まれ負傷</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、左示指圧挫創と診断されました。</p> <p>原因を調査した結果、作業員の養生シートのはずし方が不十分なまま作業を実施し、本事象が発生したことから、今後、吊り荷材の移動中は位置が確認できるよう、養生シートをはずし、視界を確保してから作業を行うように徹底します。</p> <p>また、本事象について当社社員および協力企業作業員に周知徹底します。</p>	

1・2号機排気筒けが人発生場所

