

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での発煙の発生について (第3報)

平成22年10月5日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において発煙が発生したことから、消防署へ連絡を行いました。  
消防の現場確認により、17時10分に火災ではないとのご判断を頂きました。

○発生場所

7号機トラベリングスクリーン 現場中継端子箱

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間 (当社確認時間) 16時 20分 頃

○状況 発火 発煙 確認中

○消防連絡時間 16時 20分 頃 確認中

○消防署による判断有無 17時 10分 鎮火 火災でない 確認中

○当該プラントの運転状況 運転中 (変化なし) 停止中 (変化なし)

火災の影響により停止 対象外 (屋外など)

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

○負傷者の有無 有り (\_\_\_\_名) 無し 確認中

○自衛消防隊の出動 有り 無し 確認中

○備考 (補足事項)

消防署による現場確認により「消火活動を行っていないこと、現場に焦げあとがないこと  
および火炎がなかったとの証言を得たこと」から17時10分に火災ではないとのご判断を  
頂きました。

以上