

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について (22時15分現在、第一報)

平成 26 年 11 月 22 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、22時08分頃に地震が発生しておりますが、22時15分現在の運転状況は以下の通りです。

号機名	地震発生前の運転状況		22時15分現在の運転状況	
	運転	停止	運転	停止
1		○		○
2		○		○
3		○		○
4		○		○
5		○		○
6		○		○
7		○		○

外部への放射能の影響

無し

(22時15分時点)

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響はありません。

現在、各プラントの状況について点検を実施しております。

以上