


**区分：Ⅲ**

号機	3号機	
件名	中央制御室前通路（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2015年4月17日午前10時20分頃、3号機中央制御室前通路（非管理区域）において、協力企業作業員がベニヤ板を台車に積み込んでいた際にバランスが崩れ、台車が転倒したため、ベニヤ板を手で支えようとしたところ、ベニヤ板で手を切創し、左手人差し指の内側を負傷したことから、業務車にて病院へ搬送しました。</p> <p>なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありませんでした。</p> <p style="text-align: center;">＜転倒した台車の状況＞</p> 	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>＜安全上の重要度＞</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>＜損傷の程度＞</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院における診察の結果、「左示指挫滅創」と診断され、傷口の縫合処置を受けました。</p> <p>今後、今回の事例について関係者へ注意喚起を図り、同様の災害が発生しないように努めてまいります。</p>	

3号機 中央制御室前通路（非管理区域）におけるけが人の発生について

