

区分：Ⅲ

<p>号機</p>	<p>7号機</p>	
<p>件名</p>	<p>原子炉建屋東側エリア（屋外）におけるけが人の発生について</p>	
<p>不適合の概要</p>	<p>2019年11月7日午後0時15分頃、7号機原子炉建屋東側エリア（屋外）において、現場確認を実施していた協力企業作業員が作業用の鉄板の上で足を滑らせ転倒し、右足甲を負傷したため、業務車にて病院へ搬送しました。</p> <p>なお、本人に意識はあり、身体汚染はありません。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="331 869 863 1265">  <p style="text-align: center;">災害発生場所</p> </div> <div data-bbox="871 909 1445 1243">  <p style="text-align: center;">転倒時のイメージ</p> </div> </div>	
<p>安全上の重要度／損傷の程度</p>	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>対応状況</p>	<p>病院での診察の結果、第3、4中足骨骨折と診断され、当該部は固定処置を施されております。</p> <p>なお、本人は、本日（8日）より、出勤しております。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p>	

7号機 原子炉建屋東側エリア（屋外）におけるけが人の発生について

